STATEMENT

Attestato No:
C7489992

Data di emissione:
31 dicembre 2024

Si attesta che l'organizzazione:

IN.AL.PI S.p.A.

Via Cuneo, 38 – 12033 Moretta (CN) - Italia

ha quantificato l'impronta idrica (Water Footprint – WFP) di organizzazione

Secondo lo Standard Internazionale:
ISO 14046: 2016 "Gestione ambientale - Impronta Idrica (Water Footprint) - Principi, requisiti e linee guida"

la metodologia utilizzata dall'organizzazione per la quantificazione dell'impronta idrica è stata descritta nel rapporto di studio WFP intitolato:
"Latterie INALPI - Quantificazione della Water Footprint di organizzazione" datato 12/12/2024

- Unità Funzionale (UF): consumo idrico annuale dei siti produttivi dell'industria lattiero casearia IN.AL.PI. SpA dovuto alle attività svolte dall'Organizzazione.
- Confini del Sistema: Attività a monte (upstream) e nei siti produttivi sotto indicati (core) con le esclusioni indicate nel rapporto sopra indicato.
- Siti Produttivi:
  - Via Cuneo, 38 – 12033 Moretta (CN) Italia
  - Strada Beinette 4 -12016 Peveragno (CN) Italia
- Periodo di riferimento dei dati raccolti: 1 Gennaio 2023 al 31 Decembre 2023

Profili inclusi nell'impronta idrica:	Metodologia di quantificazione	Risultato
Potenziale Scarsità Idrica	Avaliable Water Remaining (Aware) v.1.03	135.610.391,3 m3 H2Oeq
Potenziale Eutrofizzazione delle acque superficiali	CML 2001 (all impact categories) v2.05.	1.071.865,8 kg PO4eq P-lim
Potenziale Acidificazione delle acque superficiali	CML 2001 (all impact categories) v2.05.	2.289.515,5 kg SO2eq

Sulla base del processo di verifica condotto da DNV, nulla è stato riscontrato che indichi che i profili idrici rendicontati dall'organizzazione sopra riportati non siano stati quantificati secondo lo standard di quantificazione della impronta idrica sopra riferito.

Luogo e data:
Vimercate (MB), 31 dicembre 2024

Per l'organismo di verifica:
DNV – Business Assurance
Via Energy Park, 14 – 20871 Vimercate - Italy

Maurizio Bellina
Management Representative

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel contratto di verifica può invalidare il presente attestato.